Rauchentwicklung bei Firma SWC am Lagerhaus 2

Mittwoch, 28 Mai 2008

Aufgrund der sichtbaren Rauchentwicklung wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberwerrn von der Polizei, die mit fÄ¼nf Streifenwagen vor Ort war, alarmiert.

Es stellte sich jedoch heraus, dass "nur" ein undichter HÄrteofen den Rauchmelder auslÄste.