

Einsatz - Rauchaustritt bei Öl-Heizung im Ort

Donnerstag, 13 Oktober 2022

Am Donnerstag, den 13.10.2022, wurden wir aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Einsatz im Ort alarmiert.

Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten vor Ort, stellten wir fest, dass die Öl-Heizung aus unbekannten Gründen rauchte und deswegen die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Nachdem die Heizung ausgeschaltet wurde und die Räumlichkeiten belüftet wurden, war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig, da kein Feuer bzw. auch kein Rauch mehr aus der Heizung ausgetreten ist. Die Ursache muss nun der beauftragte Heizungsbauer herausfinden.

Gegen 14:55 Uhr war unser Einsatz beendet und wir konnten uns wieder am Gerätehaus efinden.

Eingesetzte Kräfte

- Feuerwehr Oberwerrn
- Rettungsdienst